



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0100-Э

«17» апреля 2018 г.
дата составления предписания

Муниципальному дошкольному
образовательному бюджетному
учреждению «Детский сад №19
«Хрусталик» комбинированного
вида»

662606, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3А
наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем

(должность, Ф.И.О.)

в период с 06.04.2018 по 17.04.2018, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 15.03.2018 №980-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №19 «Хрусталик» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №19»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №19 «Хрусталик» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №19»)

от 17.04.2018 №18/0100/0980/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	<i>Техническая документация</i>		
1.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП	01.11.2018
2.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания детского сада.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП	01.11.2018
3.	Программа проведения противоаварийных тренировок и противопожарных тренировок (при нарушении нормальной работы энергооборудования), не составлена. Противоаварийные тренировки с электротехническим персоналом учреждения не проводятся.	п.1.4.5.2, п.1.4.15 ПТЭЭП	01.11.2018
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
4.	Электроснабжение МДОБУ «Детский сад №19» осуществляется по одному источнику питания, не соответствует требуемой 2й категории по надёжности	п.5.1 «Свод правил по проектированию и строительству»- СП 31-110-2003, п.1.2.18, п.1.2.20 ПУЭ (7е изд.)	01.09.2019

	<p>электроснабжения электроприёмников учреждения.</p> <p>Неисправен (демонтирован) один из двух вводных рубильников в ВРУ-0,4кВ здания детского сада.</p> <p>Технические условия на электроснабжение (технологическое присоединение) № 471 от 29.01.2017 выданные ЗАО «Горэлектросеть» о приведении в соответствие существующей схемы электроснабжения ко 2й категории категории по надёжности электроснабжения - на момент проверки не выполнены.</p>		
5.	<p><u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ</u> : Отсутствует шкаф (стеллаж) для хранения средств защиты. Противопожарный песок хранится без использования специального противопожарного ящика (хранится в ведре).</p>	<p>п. 2.2.21, п.1.7.18, 1.7.20 ПТЭЭП, п.1.2.1,п.1.3.3 ИПиИСЗ</p>	01.11.2018
6.	<p><u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ</u> : конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери..</p>	<p>п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.)</p>	01.09.2019
7.	<p><u>Пищевблок</u>: Металлические раковины, ванны не имеют металлического соединения с системой заземления здания.</p>	<p>п.1.7.51, п.7.1.88 ПУЭ (7е изд.), п.2.7.6 ПТЭЭП</p>	01.09.2020

8.	<u>Щиты освещения учреждения</u> : На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений.	п. 2.12.5 ПТЭЭП	01.11.2018
9.	<u>ЩС-1 (пищеблок)</u> : На внутренней стороне двери отсутствует однолинейная схема присоединений.	п. 2.12.5 ПТЭЭП	01.11.2018
10.	<u>Пищеблок</u> : силовые электрические сети проложенные под уровнем пола в металлических трубах находятся в ветхом состоянии, имеются скрутки, эксплуатируются с истёкшим нормативным сроком более 42 лет. Существующее состояние сетей не обеспечивает их безопасной эксплуатации.	п.1.6.1, 1.6.2. ПТЭЭП	01.09.2020
11.	<u>Прачечная</u> : силовые электрические сети проложенные под уровнем пола в металлических трубах находятся в ветхом состоянии, имеются скрутки, эксплуатируются с истёкшим нормативным сроком более 42 лет. Существующее состояние сетей не обеспечивает их безопасной эксплуатации.	п.1.6.1, 1.6.2. ПТЭЭП	01.09.2020
12.	Силовая и осветительная электропроводка всех помещений для пребывания детей (групп) учреждения эксплуатируется более 42 лет - свыше нормативного срока эксплуатации, что может привести к аварийной, пожароопасной ситуации, выполнена двухжильным алюминиевым проводом, установлены эл.розетки на высоте менее нормируемой	п.7.1.34, .7.1.36.,п.7.1.37 п.6.1.16, 6.6.5, 6.6.30, 7.1.49. ПУЭ (7е изд.), п.1.6.1, 1.6.2. ПТЭЭП.	01.09.2021

<p>1,8м, без нулевого защитного провода- не соответствует действующим требованиям ПУЭ (7е изд.).</p> <p>Конструкция арматуры установленных в группах «Полянка», «Солнышко», «Ромашка» светильников не обеспечивает их безопасной эксплуатации- требуется замена.</p> <p>Требуется проведение кап.ремонта (замены) внутренней силовой и осветительной электропроводки , эл.розеток - за исключением помещения одной группы: «Капитошка» находящейся на втором этаже здания детского сада.</p>		
--	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Отдел энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора по адресу:
655011, г.Абакан, ул. Пирятинская, 5А, кабинет №102, тел. 8(3902)27-42-01,
e-mail: onemin@enis.gosnadzor.ru по следующей форме:

№ предписания, дата, Ф.И.О. должностного лица, его выдавшего	Всего предписан о (кол-во пунктов)	Не вышел срок (кол-во пунктов в)	Выполнено		Не выполнено в срок	
			кол-во пунктов в	№№ пунктов	кол-во пунктов ов	№№ пунктов
1	2	3	4	5	6	7

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена
Рязанова Ольга Михайловна




Заведующий МДОБУ «Детский сад №19»

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора



Сибуков О.С.

Предписание на 6 листах для исполнения
получено:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №19» 17.04.18



Рязанова О.М.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.